

# 令和3年度富津市通学路合同安全点検一覧表

令和5年1月

|    | 学校名       | 指定通学路 | 通学路の危険・要注意箇所                             | 通学路の状況・危険内容   | 対策要望                       | 備考 | 路線 | 管轄       | 回答  |
|----|-----------|-------|--|---|----------------------------|----|----|----------|---|
| 1  | 飯野小       |       | 県道158号君津青堀線<br>(富津市下飯野1347番地あたり)         | 歩道が狭くて危険である。道路と水路の間にはガードレールがあるが、歩道と車道の間にはガードレールがない。 | 歩道と車道の間にもガードレールを設置してほしい。   |    | 県  | 君土       | 【県・君津土木事務所】<br>路面標示、外側線の引き直しを実施しました。  |
| 2  | 飯野小       |       | 飯野保育所裏(富津市下飯野209番地あたり)                   | 山王公民館から飯野保育所へ向かう道路の側溝が破損し、脱落している。                   | 側溝のグレーチングを補修してほしい。         |    | 市  | 市建       | 【市・建設課】<br>現地を確認し、グレーチング交換を実施しました。  |
| 3  | 飯野小       | ○     | 飯野郵便局から飯野小学校の間(富津市下飯野183番地あたり)           | 飯野郵便局から飯野小学校までの歩道の側溝に蓋がない。                          | 側溝に蓋をしてほしい。                |    | 市  | 市建       | 【市・建設課】<br>令和4年度に実施しました。  |
| 4  | 飯野小<br>母女 | ○     | 県道158号君津青堀線<br>(富津市下飯野183番地あたり)          | 歩道が狭くて危険である。大型車が通るとさらに危険を感じる。                       | ガードレールを設置してほしい。            |    | 県  | 君土       | 【県・君津土木事務所】<br>コンクリート舗装部にガードパイプを設置しました。   |
| 5  | 飯野小       | ○     | 県道158号君津青堀線<br>(富津市下飯野237番地あたり・ビートル付近)   | 信号のないT字路。交通量が多く、スピードの出ている車も多いため、大変危険である。            | 信号を設置してほしい。                |    | 県市 | 君土<br>警察 | 【警察】<br>現状での設置は難しいため、警戒活動等の対策を強化します。<br>【県・君津土木事務所】<br>路面標示、外側線の引き直しを実施しました。                    |
| 6  | 飯野小<br>母女 |       | 県道158号君津青堀線<br>(富津市二間塚422番地あたり・出口屋付近)    | 横断歩道がないため、横断しづらい。横断する必要のある児童も多数いる。                  | 横断歩道を設置してほしい。              |    | 県  | 警察       | 【警察】<br>現状での設置は難しいため、警戒活動等の対策を強化します。<br>【学校・市教委】<br>安全教育で対応します。<br>【県】<br>路面標示、外側線の引き直しを実施しました。 |
| 7  | 飯野小<br>母女 |       | 県道157号大貫青堀線<br>(富津市二間塚1962番地あたり・内裏塚古墳付近) | 横断歩道がないため、横断しづらい。横断する必要のある児童も多数いる。                  | 横断歩道を設置してほしい。              |    | 県  | 警察       | 【警察】<br>現状での設置は難しいため、警戒活動等の対策を強化します。<br>【学校・市教委】<br>安全教育で対応します。                                 |
| 8  | 青堀小       | ○     | 千葉県富津市大堀968から<br>千葉県富津市大堀889の通り          | 歩道の草が伸びていて見通しが悪い。                                   | 市による草刈り                    |    | 市  | 市建       | 【市・建設課】<br>令和3年度中に草刈り・除草対策を行いました。   |
| 9  | 青堀小       | ○     | 千葉県富津市大堀968から<br>千葉県富津市大堀889の通り          | 大型車が入り出す事務所が多く危険                                    | 児童への注意喚起の看板                |    | 市  | 市建       | 【市・建設課】<br>令和3年度中に注意喚起看板を設置しました。  |
| 10 | 青堀小       |       | 千葉県富津市大堀2-24から2-26にかけての通り                | 道が非常に狭いが、交通量がある                                     | スクールゾーンのように車が進入できない時間を設定する |    | 市  | 警察       | 【警察】<br>現状での設置は難しいため、警戒活動等の対策を強化します。<br>【学校・市教委】<br>安全教育で対応します。                                 |

|    |           |   |  |   |                                 |  |    |          |   |
|----|-----------|---|--|---|---------------------------------|--|----|----------|---|
| 11 | 青堀小       |   | 千葉県富津市大堀2-16-10から<br>千葉県富津市大堀3-8-8の<br>通り            | 車線、「止まれ」表示が消えて<br>いる                    | 道路標示の引き直し                       |  | 市  | 警察<br>市建 | 【市・建設課】<br>令和4年度中に着手予定です。<br>【警察】<br>一時停止の標示は、令和4年度中に補修予定です。<br>中央線の補修は、規制見直しのため、検討中です。 |
| 12 | 青堀小       | ○ | 千葉県富津市大堀3-1-1  | 横断歩道・ミラーもないため横<br>断が危険                  | 横断歩道・ミラーの設置                     |  | 市  | 市建       | 【市・建設課】<br>令和3年度中にカーブミラーを設置しました。  |
| 13 | 青堀小       | ○ | 千葉県富津市大堀2丁目14<br>-15付近の歩道                            | 木の枝が成長しすぎて、見通し<br>が非常にわるい               | 市による木の剪定および伐採                   |  | 市  | 市建       | 【市・建設課】<br>令和4年度中に着手予定です。   |
| 14 | 富津小       | ○ | 県道255号線の交差点<br>(富津市富津388番地付<br>近)                    | 横断歩道の白線の色が薄くなり、<br>自動車の運転手から分かり<br>にくい。 | 塗り直し                            |  | 県  | 君土<br>警察 | 【警察】<br>横断歩道の補修は完了しました。<br>【県・君津土木事務所】<br>路面標示、外側線の引き直しを実施しました。                         |
| 15 | 富津小       | ○ | 県道255号線(富津市富<br>津787番地-1付近)                          | 路側帯の白線の色が薄くなり、<br>自動車の運転手から分かりにく<br>い。  | 塗り直し                            |  | 県  | 君土       | 【県・君津土木事務所】<br>路面標示、外側線の引き直しを実施しました。  |
| 16 | 大貫小       | ○ | 市役所通りの市営住宅新<br>小原団地1号棟近くの横断<br>歩道(富津市千種新田29-6<br>付近) | 交通量が多く、登下校時に子ど<br>もが横断するのに危ない。          | 歩行者の横断用信号を設置し<br>てほしい。          |  | 県  | 警察       | 【警察】<br>現状での設置は難しいため、警戒活動等の対策を強化します。<br>【学校・市教委】<br>安全教育で対応します。                         |
| 17 | 大貫小<br>母女 | ○ | 県道小久保岩瀬線(富津<br>市岩瀬555付近)                             | 交通量が多く、登下校時に子ど<br>もが横断するのに危ない。          | 歩行者の横断用信号を設置し<br>てほしい。          |  | 市  | 警察       | 【警察】<br>現状での設置は難しいため、警戒活動等の対策を強化します。<br>【学校・市教委】<br>安全教育で対応します。                         |
| 18 | 大貫小       | ○ | 大佐和中の前を通り、中央<br>公民館に向かって通じてい<br>る道路(富津市小久保87付<br>近)  | 歩道のないところがあり、道路<br>が狭いので危険。              | 道路を広げるまたは歩道を作っ<br>てほしい。         |  | 市  | 市建       | 【市・建設課】<br>市道の隣接地が学校用地及び宅地となっており、用地を確保するこ<br>とができないため、幅員を広げることは現状では困難です。                |
| 19 | 大貫小       | ○ | マートエノタケ前の信号(富<br>津市小久保814付近)                         | 信号待ちをする際に、道路が狭<br>く、危険。                 | 道路を広げるか、歩行者を保護<br>できる設備を作ってほしい。 |  | 県市 | 君土<br>市建 | 【県・君津土木事務所】<br>車道分離標(ラバーポール)を設置しました。<br>【市・建設課】<br>令和4年度に、着手予定です。                       |

|    |           |   |                              |                                    |   |  |    |    |  |
|----|-----------|---|------------------------------|------------------------------------|---|--|----|----|--|
| 20 | 大貫小       | ○ | 獅子堀橋(富津市小久保2077 渡辺機械付近)      | 草が生い茂っていて、橋と他の部分の区別がつかず、歩きにくい。     | 草刈など、周辺の整備をしてほしい。                           |  | 市  | 市建 | 【市・建設課】<br>令和4年度に、実施しました。  |
| 21 | 吉野小       |   | 平野牧場付近のカーブ(富津市西大和田1151)      | 急なカーブに縁石やガードレールがないため、歩行者が安全に通行できない | 注意を促す看板やガードレールの設置が必要                        |  | 市  | 市建 | 【市・建設課】<br>令和3年度に、実施しました。  |
| 22 | 吉野小<br>母女 | ○ | 県道絹郡線沿線(富津市絹981~918番地付近)     | 交通量が多いが、歩道がなく危険である                 | 通学路であることの表示やグリーンベルトの追加、ポールやガードレールの設置        |  | 縣市 | 市建 | 【市・建設課】<br>ガードレール等の設置については、用地が無いため現状では困難です。<br>【学校・市教委】<br>安全教育で対応します。 |
| 23 | 吉野小<br>母女 | ○ | 県道君津大貫線沿線平野商店交差点~西大和田613付近   | 交差点の側溝の破損<br>交通量が多いが、歩道がなく危険       | 改修及びポール、ガードレールの設置                           |  | 県  | 君土 | 【県・君津土木事務所】<br>路面標示、外側線の引き直しを実施しました。                                   |
| 24 | 吉野小       | ○ | 吉野小学校裏門からの細道(富津市絹89付近)       | 細く見通しの悪い道だが、交通量が多い                 | 通学路の標識設置                                    |  | 市  | 市建 | 【市・建設課】<br>令和3年度に、実施しました。  |
| 25 | 吉野小       |   | (株)大栄鉄工所付近(富津市西大和田127)       | 歩道の段差や破損、側溝の蓋の破損がひどく、自動車が通った時に危険   | ガードレールや縁石ブロックをつけてほしい                        |  | 市  | 市建 | 【市・建設課】<br>令和4年度に、着手予定です。  |
| 26 | 吉野小<br>母女 |   | 県道絹郡線沿線わかくさ付近(富津市上335-1番地付近) | わかくさより先の道に歩道がなく危険                  | 縁石ブロックをつけてほしい                               |  | 県  | 君土 | 【県・君津土木事務所】<br>路面標示、外側線の引き直しを実施しました。                                   |
| 27 | 佐貫小<br>母女 | ○ | 学校入り口の横断歩道                   | 横断歩道の退色。                           | 横断歩道を夜間でも分かるように塗装してほしい。                     |  | 県  | 警察 | 【警察】<br>摩耗が認められないため、現状では補修しません。<br>【学校・市教委】<br>安全教育で対応します。             |
| 28 | 佐貫小       | ○ | 佐貫駅前から国道127号線金井理容店前横断歩道      | 横断歩道の退色。横断歩道道路標識なし。                | 横断歩道を夜間でも分かるように塗装してほしい。横断歩道の道路標識をつけてほしい。    |  | 県  | 警察 | 【警察】<br>標識の増設は行いません。<br>横断歩道の補修は完了しました。                                |
| 29 | 佐貫小<br>母女 | ○ | 佐貫駅前から国道127号線                | 速度制限30km超過車多数。                     | 速度制限表示の増設。ゾーン30に指定し、道路に着色して運転者に分かるようにしてほしい。 |  | 県  | 警察 | 【警察】<br>現状での設置は難しいため、警戒活動等の対策を強化します。                                   |

|    |           |   |                                  |                               |   |  |   |          |   |
|----|-----------|---|----------------------------------|-------------------------------|---|--|---|----------|---|
| 30 | 佐貫小<br>母女 | ○ | 八幡踏切内                            | 歩道エリアがない。                     | 歩道エリアの設置。                               |  | 県 | JR<br>君土 | 【県・君津土木事務所】<br>踏切内はJRとの調整が必要であり、早急な対策は困難です。<br>【学校・市教委】<br>安全教育で対応します。  |
| 31 | 佐貫小       |   | 新舞子海岸線 川向橋・大坪地先                  | 道幅が狭く、見通しが悪い。樹木の道路への張り出しあり。   | カーブミラー設置、樹木の伐採、速度制限表示など。                |  | 県 | 天土<br>警察 | 【県・君津土木事務所 天羽出張所】<br>樹木の張り出し等については、地権者等に対し、適正な樹木の維持管理を行っていくよう働きかけてまいります。<br>【警察】<br>現状での設置は難しいため、警戒活動等の対策を強化します。  |
| 32 | 天羽小       | ○ | 天羽高校前～湊交差点への道<br>清風荘前(富津市湊526)   | 竹が茂っており、倒竹の恐れがある              | 伐採等の整備                                  |  | 市 | 市建       | 【市・建設課】(民地)<br>令和3年度中に草刈り・除草対策を行いました。   |
| 33 | 天羽小<br>母女 | ○ | 天羽高校前～湊交差点への道の途中<br>(富津市数馬349付近) | ブロック塀が崩れている                   | ブロック塀の撤去                                |  | 市 | 市建       | 【市・建設課】(民地)<br>ブロック塀は民地内に設置されていることから、土地所有者に安全確保の協力依頼を行いました。   |
| 34 | 天羽小       | ○ | 天羽高校前～湊交差点への道<br>(富津市数馬239)      | 見通しが悪く、歩いている児童が見えない<br>交通量も多い | カーブミラーの設置、白線の引き直し<br>減速を促すためのハンプ(段差)の設置 |  | 市 | 市建       | 【市・建設課】<br>ハンプの設置は警察との協議の結果、設置不可となったため、令和4年度に交通安全対策を実施予定です。   |
| 35 | 天羽小       | ○ | 県道93号 天羽高校前                      | 歩道が狭く、車と接触の危険がある              | 車と接触を避ける対策                              |  | 県 | 天土       | 【県・君津土木事務所 天羽出張所】<br>歩道の設置・拡幅を行いました。  |
| 36 | 天羽小       | ○ | 県道93号 神田橋付近の横断歩道<br>(富津市湊406)    | 見通しが悪く、横断する児童が見えない<br>交通量も多い  | 信号、看板の設置                                |  | 県 | 天土<br>警察 | 【県・君津土木事務所 天羽出張所】<br>本箇所については、令和元年度に舗装修繕工事を行い、路面標示についても再施工を行ったところです。また、横断歩道部には、道路照明灯も設置済みとなっております。<br>【警察】<br>現状での設置は難しいため、警戒活動等の対策を強化します。<br>【学校・市教委】<br>安全教育で対応します。 |
| 37 | 天羽小       | ○ | 湊橋(富津市湊29-4)                     | ガードレールが一部なし<br>橋の幅が狭い         | ガードレールの補修                               |  | 市 | 市建       | 【市・建設課】<br>令和3年度にガードレールを設置しました。   |

|    |          |   |   |  |   |  |   |          |   |
|----|----------|---|---|--|---|--|---|----------|---|
| 38 | 天羽小      | ○ | 国道127号線から富津警察署の裏へ抜ける道(富津市海良103-9)                                     | 交通量が多く、道路の幅も狭い   | 看板の設置<br>(古い看板が設置されている)   |  | 市 | 市建       | 【市・建設課】<br>令和3年度に注意喚起看板を設置しました。   |
| 39 | 天羽小      | ○ | 旧天神山小前の道路<br>(富津市花輪146-1)   | 交通量が多く、見通しも悪い<br>道路の幅が狭い                                     | 看板の設置<br>白線の引き直し  |  | 市 | 市建       | 【市・建設課】<br>令和4年度に、着手予定です。   |
| 40 | 環小       | ○ | 六野から上後方面(六野126付近)   | 歩道の回りに草が生えていて<br>歩きづらい。                                      | 草刈りをお願いしたい。   |  | 市 | 市農       | 【市・農林水産課】<br>今後も継続して草刈りを行います。<br>本年度においては一部除草を実施しました。                                     |
| 41 | 環小<br>母女 | ○ | 環小学校から東郷橋<br>(国道465号)   | 車の通りが多いが、歩道がなく<br>危険。  | 歩道を確保してほしい。   |  | 県 | 天土       | 【県・君津土木事務所 天羽出張所】<br>令和3年度に、小学校側から110m区間について、歩道整備工事に着手しました。                               |
| 42 | 環小       | ○ | 恩田方面からの道と国道<br>465号の交差点   | 学校側への横断歩道がない。  | 横断歩道を設置してほしい。   |  | 県 | 警察       | 【警察】<br>現状での設置は難しいため、警戒活動等の対策を強化します。  |
| 43 | 環小       |   | 大田和橋の欄干(関、大田和、姥石)   | 欄干が低く、転落の危険あり  | 「子どもに注意」や徐行の看板の設置<br>欄干の高さの改善   |  | 市 | 市建       | 【市・建設課】<br>「歩行者注意」の看板を設置しました。<br>欄干の高さの変更については、橋梁長寿命化事業で検討します。                            |
| 44 | 環小<br>母女 |   | 要橋(高宕山駐車場付近)  | 幅が狭く、欄干が低いため、転落の危険あり   | 「児童注意」などの看板の設置  |  | 市 | 市建       | 【市・建設課】<br>「歩行者注意」の看板を設置しました。<br>欄干の高さの変更については、橋梁長寿命化事業で検討します。                            |
| 45 | 富津中      | ○ | 市道 富津中前道路<br>青木1601<br>第2青木踏切経由<br>(有)鈴商~<br>セブンイレブン下飯野店<br>下飯野1128-9 | 道幅が狭いわりに交通量が多いので、大変危険である。毎年改善要望をしている。自転車通学の生徒が歩道を登下校で利用している。 | 「ゾーン30」に指定してほしい。<br>または、自転車優先帯を車道に設置してほしい。<br>ガードレールを設置したり、スクールゾーンなどに指定して通行を時間で制限してほしい。 |  | 市 | 市建<br>警察 | 【市・建設課】<br>ガードレール等の安全施設については、用地がないため現状では困難です。<br><br>【警察】<br>現状での設置は難しいため、警戒活動等の対策を強化します。 |

|    |            |   |  |   |   |  |   |    |  |
|----|------------|---|--|---|---|--|---|----|--|
| 46 | 富津中        |   | 県道157号線<br>下飯野1350-1<br>さくらクリニック～<br>セブンイレブン下飯野店 | 交通量が多く、道幅が狭いので、歩道を自転車で通学する生徒が通っている。しかし雑草が生い茂り見通しが悪くなっている。 | 道幅の拡張や雑草の駆除などで、見通しの確保をお願いしたい。                   |  | 県 | 君土 | 【県・君津土木事務所】<br>草の繁茂は確認できませんでしたが、枝が歩道側に張り出していました。<br>官民境界を確認し、官地(県有地)であった場合、張り出している枝の剪定を実施予定です。 |
| 47 | 富津中        | ○ | 国道16号<br>青木1593<br>一角そば交差点                       | 交通量が多く横断が大変、危険。   | 歩行者用信号機を設置してほしい。                                |  | 国 | 警察 | 【警察】<br>現状での設置は難しいため、警戒活動等の対策を強化します。   |
| 48 | 大佐和中<br>母女 |   | 県道 絹 郡線<br>わかさ付近                                 | 急カーブで見通しが悪く、また歩道が狭い。                                      | グリーンベルトやガードレールを設置するとともに、速度超過に対する注意喚起の看板を立ててほしい。 |  | 県 | 君土 | 【県・君津土木】<br>路面標示(学童注意等)を実施しました。<br>路肩が狭いため、構造物(縁石ブロック等)設置は困難です。                                |
| 49 | 大佐和中<br>母女 |   | 市道 絹 郡線<br>白石会計事務所<br>～カットハウスF                   | 歩道が非常に狭く、歩行者と自転車のすれ違いが危険。                                 | グリーンベルトを設置してほしい。                                |  | 市 | 市建 | 【市・建設課】<br>検討の結果、設置スペースが確保できないため設置は困難です。   |
| 50 | 大佐和中       |   | 国道465号線佐貫保育所付近の歩道                                | 側溝が傾いており、歩行者にとって狭く、不安定。                                   | 補修をお願いしたい。                                      |  | 県 | 君土 | 【県・君津土木】<br>R3.8補修対応済みです。  |
| 51 | 天羽中        |   | 竹岡駅～竹岡マリーナまでの道                                   | 道路の凸凹があり、雨天時水がたまりやすい。車とすれ違くと、歩行者(スクールバス利用児童生徒)への水はねがある。   | 道路の舗装をしてほしい。                                    |  | 国 | 国  | 【国道】<br>排水施設の設置を検討中です。<br>【学校教育課】<br>学校と協議を行い、スクールバスの乗降場所を変更しました。                              |
| 52 | 天羽中        |   | 富津市湊947付近  | 道幅が狭く、スクールバスが1台やっと通れる幅である。見通しが悪い場所があるので、対向車がきても見えにくい。     | カーブミラーをつけてほしい。                                  |  | 市 | 市建 | 【市・建設課】<br>地元区と協議を行い、設置したいと考えます。   |
| 53 | 天羽中        | ○ | 富津市岩坂113付近                                       | 坂道が急で、雨が降ったときに、足下が滑りやすい。                                  | 滑らないように、補修をしてほしい。                               |  | 市 | 市建 | 【市・建設課】<br>令和4年度に、着手予定です。  |