

令和4年11月17日第5回検討委員会  
グループディスカッション結果（配置パターンA～D）

## パターン A



|               |                                                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 普通教室への日照の影響   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・教室が南面していて日照は問題ない。</li> <li>・校舎棟①の低層部は日陰になる。</li> </ul>                    |
| 校舎と校庭、体育館との関係 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・校庭と校舎は隣接していてアクセスしやすい。</li> <li>・校庭と体育館は離れていてアクセスしにくい。</li> </ul>          |
| 児童、自動車の動線     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・道路からの登下校動線と自動車の動線（駐車場への）は近接はしているが分離していて問題ない。</li> </ul>                   |
| 見通し           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・教室から校庭への視認性は悪い。</li> <li>・校舎棟①の1階に管理諸室を配置すれば登下校や校庭への視認性は確保できる。</li> </ul> |
| 周辺への日影の影響     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・北側隣地とは離れており、特に問題ない。</li> </ul>                                            |
| 総合的な所感        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・校舎棟①と校舎棟②の連続が課題。</li> <li>・校庭と体育館の連続が課題。</li> </ul>                       |

## パターン B



|               |                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 普通教室への日照の影響   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・南面する教室が少なく、西向き教室も多く、また体育館に隣接する教室もあり日照・通風に課題。</li> </ul>                        |
| 校舎と校庭、体育館との関係 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・校庭と校舎は隣接していてアクセスしやすい。</li> <li>・校庭と体育館は離れていてアクセスしにくい。</li> </ul>               |
| 児童、自動車の動線     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・道路からの登下校動線と自動車の動線（駐車場への）は完全に分離していて問題ない。</li> </ul>                             |
| 見通し           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・西側教室から校庭への視認性は確保されている。</li> <li>・1階北西側に管理諸室を配置すれば登下校や校庭への視認性は確保できる。</li> </ul> |
| 周辺への日影の影響     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・北側隣地とは離れており、特に問題ない。</li> </ul>                                                 |
| 総合的な所感        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・教室の日照・通風に課題。中庭の活用が課題。</li> <li>・校庭と体育館の連続が課題。</li> </ul>                       |

## パターン C



|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| 普通教室への日照の影響   | ・教室がほぼ南面（一部東向き）していて日照は問題ない。                        |
| 校舎と校庭、体育館との関係 | ・校庭と校舎は離れているが広場経由でアクセス。<br>・校庭と体育館は隣接していてアクセスしやすい。 |
| 児童、自動車の動線     | ・道路からの登下校動線と自動車の動線（駐車場への）は完全に分離していて問題ない。           |
| 見通し           | ・教室から校庭への視認性にやや課題。<br>・管理諸室から校庭への視認性に課題。           |
| 周辺への日影の影響     | ・北側隣地とは離れており、特に問題ない。                               |
| 総合的な所感        | ・教室や管理諸室から校庭への視認性に課題。<br>・広場を囲んだ配置で活用はできる。         |

# パターン D



|               |                                                                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 普通教室への日照の影響   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 教室が南面していて日照は問題ない。</li> <li>・ 校舎棟①の低層部は日陰になる。</li> </ul>                    |
| 校舎と校庭、体育館との関係 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 校庭と校舎は隣接していてアクセスしやすい。</li> <li>・ 校庭と体育館は離れていてアクセスしにくい。</li> </ul>          |
| 児童、自動車の動線     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 道路からの登下校動線と自動車の動線（駐車場への）が近接しておりきちんと分離する必要。</li> </ul>                      |
| 見通し           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 教室から校庭への視認性は悪い。</li> <li>・ 校舎棟①の1階に管理諸室を配置すれば登下校や校庭への視認性は確保できる。</li> </ul> |
| 周辺への日影の影響     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 北側隣地とは離れており、特に問題ない。</li> </ul>                                             |
| 総合的な所感        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 校舎棟①と校舎棟②の連続が課題。</li> <li>・ 校庭と体育館の連続が課題。</li> </ul>                       |